

# SICHERHEITSDATENBLATT


gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## S&P Repcem

### 1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

<b>Verwendung des Stoffes/der Zubereitung</b>	Bindemittel
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	S&P Reinforcement International AG Seewernstrasse 127 CH-6423 Seewen Switzerland  +41 41 825 00 70 / info@sp-reinforcement.eu (8 – 17 h)
<b>Notrufnummer</b>	145 / +41 44 251 51 51 (Swiss Toxicological Info Center - 24h)
<b>Überarbeitet am</b>	14.04.2011
<b>Version</b>	1

### 2. Mögliche Gefahren



Xi - Reizend.

Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Inhaltsstoffe		Symbol(e)	R-Sätze	CAS	EINECS
Portlandzement	> 90%	Xi	R-37/38-41-43	65997-15-1	266-043-4

### 4. Erste-Hilfe-Massnahmen

**Einatmen** An die frische Luft bringen.

<b>Hautkontakt</b>	Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
<b>Augenkontakt</b>	Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augenarzt konsultieren.
<b>Verschlucken</b>	Mund ausspülen. Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen.

---

## **5. Massnahmen zur Brandbekämpfung**

<b>Besondere Gefährdungen</b>	Dieses Produkt ist nicht brennbar.
<b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung</b>	Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

---

## **6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

<b>Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
<b>Umweltschutzmassnahmen</b>	Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
<b>Verfahren zur Reinigung</b>	Mechanisch aufnehmen. Nicht eintrocknen lassen.

---

## **7. Handhabung und Lagerung**

<b>Handhabung</b>	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staubbildung vermeiden.
<b>Lagerung</b>	Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.

---

## **8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung**

<b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>	
<b>Atemschutz</b>	Staubschutzmasken empfohlen bei Gesamtstaubkonzentration oberhalb 10 mg/m <sup>3</sup> .
<b>Handschutz</b>	Handschuhe aus Nitril. Schutzhandschuhe gemäss EN 374. Durchbruchzeit: 2 h.

<b>Augenschutz</b>	Schutzbrille mit Seitenschutz gemäss EN 166.
<b>Körperschutz</b>	Langärmelige Arbeitskleidung.

---

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Form</b>	Pulver.
<b>Farbe</b>	Grau.
<b>Geruch</b>	Keiner.
<b>Physikalische und chemische Eigenschaften</b>	pH-Wert: nicht anwendbar. Flammpunkt nicht entflammbar. Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich. Fettlöslichkeit: unlöslich. Schüttdichte 900 - 1500 g/ml. Explosionsgrenzen: nicht anwendbar.

---

## **10. Stabilität und Reaktivität**

<b>Stabilität</b>	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Lagerung und Anwendung.
<b>Zu vermeidende Bedingungen</b>	Exposition an Feuchtigkeit.
<b>Zu vermeidende Stoffe</b>	Greift unedle Metalle an.
<b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>	Normalerweise keine zu erwarten.

---

## **11. Toxikologische Angaben**

<b>Lokale Effekte</b>	Kann bei empfindlichen Personen Augen- oder Hautreizungen verursachen.
<b>Sensibilisierung</b>	Vernachlässigbar.

---

## **12. Umweltbezogene Angaben**

<b>Ökotoxizität</b>	Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
<b>Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften</b>	Diese Zubereitung enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird.
<b>Andere schädliche Wirkungen</b>	schwach wassergefährdend (WGK-D : 1 - Selbsteinschätzung).

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

<b>Ungebrauchtes Produkt</b>	Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
<b>Ungereinigte Verpackungen</b>	Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

---

## 14. Angaben zum Transport

<b>Weitere Angaben</b>	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
------------------------	--

---

## 15. Rechtsvorschriften

<b>Symbol(e)</b>	Xi - Reizend.
<b>R-Sätze</b>	R41: Gefahr ernster Augenschäden. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
<b>S-Sätze</b>	S1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.
<b>Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung</b>	Portlandzement, CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4
<b>Rechtsvorschriften</b>	Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. VOC (CH) = 0%

---

## 16. Sonstige Angaben

<b>Empfohlener Anwendungsbereich</b>	Nur für den gewerblichen Verwender.
<b>Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 3</b>	R41: Gefahr ernster Augenschäden. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
<b>Weitere Information</b>	Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
<b>Haftungsausschluss</b>	Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Sie sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.

